

Cuvinte cheie: centru minier, biserică, turn, secole XIII-XIV

Keywords: mining center, church, tower, 13th-14th Century

În cadrul ansamblului bisericii parohiale ortodoxe din comuna Rodna (jud. Bistrița Năsăud), se păstrează ruinele unui edificiu medieval, constând dintr-un turn masiv de piatră, legat spre nord de un fragment de zid prevăzut cu o deschidere de portal în arc frânt. La est de ruine și axată pe portal se află actuala biserică greco-catolică, o construcție de tip sală cu altar poligonal și ziduri prevăzute cu contraforturi, care datează în forma actuală din anul 1859 (Fig.1).

Ansamblul a fost documentat la începutul secolului XX, mai întâi de către Lux Kálmán în anul 1916, când s-au realizat și unele lucrări de conservare¹, iar apoi în perioada interbelică de arhitectul Rudolf Wagner, în cadrul unei acțiuni de inventariere inițiate de Comisiunea Monumentelor Istorice Secțiunea din Transilvania. Documentarea lui Wagner a fost materializată printr-un relevu de arhitectură întocmit în anul 1923, constând dintr-un plan însoțit de o vedere axonometrică și de câteva detalii, care au fost publicate în anexa raportului său apărut în anul următor² (Fig.2). Se pare că atunci au fost realizate și unele sondaje lângă turn, despre care se amintește în text, fără alte precizări³. Bazându-se pe aspectul ruinelor și pe câteva fragmente arhitectonice găsite în grădina actualei biserici⁴, Wagner atribuia vestigiile unei bazilici trinavate cu două turnuri la vest, aparținând fazei de tranziție spre stilul gotic, care avusese și o componentă de apărare. În finalul raportului său sunt date soluții de conservare a ruinelor cu mortar de ciment, propunându-se întregirea zidului de pe latura de nord a turnului, la nivelurile inferioare, precum și a boltii în cruce de la parterul acestuia⁵. Lucrările de conservare propuse (cu excepția reconstrucției, se pare) au fost realizate în anul 1925 și consemnate printr-o plachetă montată pe arcul portalului de lângă turn.

Trei decenii mai târziu, un colectiv, alcătuit din Virgil Vătășianu, Dumitru Protase și Mircea Rusu, a efectuat câteva sondaje arheologice cu scop informativ, care au relevat trei faze de construcție pe amplasamentul presupusei bazilici, confirmând în linii mari ipoteza lui Wagner⁶ (Fig.3). Pe baza inventarului din două morminte descoperite lângă colțul de sud-vest al actualei biserici, s-a avansat ipoteza existenței unui prim edificiu religios ridicat în secolul XII și distrus în 1241, la marea invazie tătară⁷; acestei faze i-ar corespunde fundațiile unor ziduri plasate excentric, pe linia contraforturilor de pe laturile de nord și de sud ale bisericii actuale. Celei de a doua faze i-au fost atribuite fundațiile unei clădiri dezvoltate pe axa est-vest, la care s-a putut stabili o corespondență cu ruinele și cu biserica actuală, traseul zidurilor sugerând planul unei bazilici cu corul flancat de două încăperi dreptunghiulare și un turn în fața colateralei sudice. Cercetarea nu a inclus zona corului, care este suprapus de biserica actuală, și nici frontul vestic în vecinătatea turnului. Datarea bazilicii a fost apreciată la sfârșitul secolului al XIII-lea pe baza planimetriei și a componentelor de plastică

1 Csányi, Lux 1943, 93.

2 Wagner 1924, 19-22.

3 Wagner 1924, 21.

4 Autorul amintește de capitelluri și nervuri de boltă, între timp dispărute.

5 Partea inferioară a turnului fusese deja supusă unor intervenții la începutul secolului XX.

6 Vătășianu et alii 1957, 211-218.

7 Vătășianu et alii 1957, 212-213.

Mihaela Sanda Salontai

Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
e-mail: mssalontai@yahoo.com

arhitectonică aflate în situ, respectiv pe un fragment de coloană angajată cu capitel - zidită în peretele sudic al bisericii actuale - și pe arcul portalului de lângă turn (Fig.4). A treia fază de construcție a fost atribuită unor transformări operate la o dată nedeterminată, ilustrată prin fundațiile unui zid și ale unui stâlp cu secțiunea în T situate în interiorul navei bazilicale⁸.

Concluziile raportului lasă impresia că prin cercetarea arheologică nu s-a urmărit altceva decât verificarea ipotezei lui Wagner, argumentarea sprijinindu-se exclusiv pe analogii formale, fără vreo referire la izvoare scrise sau la alte surse documentare legate de istoria edificiului sau a localității⁹. Una din problemele rămase nelămurite este relația constructivă cu ruinele, în special cu turnul, care, conform planurilor, nu era legat organic de structura bazilicii ci avea o structură independentă, adosată colateralei sudice. În același context, trebuie remarcat faptul că în raport nu sunt specificate cotele de călcare pentru nici una dintre cele trei faze de construcție, nici adâncimea tălpii de fundare și nici grosimea zidurilor. Singurele repere pentru nivelul de construcție al bazilicii ar fi pragul unui portal, lat de 1.50 m, descoperit în secțiunea excutată prin colaterala sudică, și stratul de moloz atribuit acestei faze, care este situat la o circa -1.00 m sub nivelul terenului actual. În lipsa unei ridicări topografice a sitului, datele din stratigrafie nu pot fi raportate la un sistem de cote care să ofere o viziune coerentă asupra relației zidurilor descoperite cu ruinele și cu biserica actuală. Măsurate după planul publicat, grosimile fundațiilor variază între 1.40 m la bazilică și 1.70 m la refacerea ulterioară, în vreme ce ruina fațadei de vest are ziduri groase de 2.00 m; aici ar fi de remarcat lipsa de acuratețe a planului în redarea portalului de vest, care în realitate nu are ambrazura treptată ci dreaptă, purtând marca restaurărilor moderne. Modificările aduse în reprezentarea grafică a ruinelor pot fi deduse prin comparare cu releveul lui Rudolf Wagner (cu date preluate de Gustav Treiber în planul său din 1948¹⁰), care reprezintă un portal cu ambrazură trapezoidală spre interior și ziduri aferente numai navei centrale și jumătății de est a turnului, fără fragmentele apărute ulterior în colaterale.

Se pare că a existat o relativă continuitate în folosirea părții răsăritene a edificiului medieval, biserica actuală fiind situată pe locul ocupat odinioară de corul vechii bazilici. Forma gotică a absidei ar sugera conservarea structurilor medievale, dar pereții din zidărie de piatră amestecată cu cărămidă și bolțile din lemn de la interiorul actualei biserici indică o refacere realizată probabil prin preluarea fundațiilor vechi. Elevațiile zidurilor conțin fragmente din fusuri de coloane și capiteli refolosite ca material de construcție împreună cu piatra brută și cărămidă (Fig. 5). La baza peretelui nordic, pe o lungime de 3,60 m, se distinge o porțiune de zidărie compactă din piatră, care provine de la o fază anterioară, iar în colțul de la intersecția contrafortului median cu nava se află un modul de la partea inferioară a unei colonete angajate cu diametrul de 15 cm (H = 41 cm) și fragmentele unor stâlpi sau pilaștri (Fig.6). Locația ar sugera elemente din structurile de boltire ale încăperii de pe latura de nord a corului, dar datele nu sunt suficiente pentru a stabili dacă ele se află în poziție originală sau secundară. Aceste elemente completează vestigiile fazei de secol XIII, reprezentate de capitelul cu fus încastrat sub cornișa zidului sudic și de arhivolta portalului de lângă turn, împreună cu profilul ogivei și cu cel al arhivoltei portalului relevate de Rudolf Wagner în 1923.

Pe același perete, la o distanță de 5.90 m spre est de contrafortul median, în exterior, se vede jumătatea superioară a unui portal cu golul obturat; forma ancadramentului denotă apartenența la o altă fază de construcție, iar locul în care se află ar indica o ușă dintre cor și încăperea de nord (Fig.7).

Ruina turnului aparține unei structuri pe plan pătrat cu cinci niveluri, din care se păstrează partea răsăriteană a primelor patru niveluri inferioare¹¹(Fig. 8). Grosimea zidurilor este de 2,40 m cu îngustare peste etajul al doilea. Nivelul inferior, în prezent acoperit de un strat vegetal, este constituit dintr-o încăpere cu dimensiunile de 4,50 x 4,70 m, acoperită cu o boltă cilindrică axată nord-sud și având o intrare din exterior pe latura sudică (Fig. 9); intrarea, în prezent invadată de vegetație spontană, este situată deasupra nivelului de călcare, care este ascuns sub un strat gros de moloz și deșeuri. Această încăpere nu păstrează urme de comunicare cu nivelurile superioare.

La nivelul următor a existat o încăpere cu boltă în cruce, ilustrată prin pornirile de la colțuri și prin amprenta în arc frânt de pe peretele estic, sub care se află două deschideri inegale, dintre care cea mai îngustă

8 Vătășianu et alii 1957, 214.

9 Din păcate nu aflăm nimic nou nici în rândurile consacrate edificiului doi ani mai târziu, Vătășianu 1959, 116-117.

10 Treiber 1971, 26.

11 Nivelul de la baza turnului este în prezent îngropat, iar terenul denivelat din jurul ruinei și lipsa reperelor topografice pentru fazele construcțiilor medievale fac dificilă aprecierea sa drept subsol sau parter. De aici și încadrările diferite la diverși autori, respectiv subsol (Wagner 1924, 19) sau parter (Vătășianu et alii 1957, 213).

corespunde unui gol de ușă arcuit semicircular, iar cealaltă unei nișe cu deschidere în arc frânt (Fig. 10). Prin golul de ușă se accede la o scară cu trepte din piatră, practică în grosimea zidului și luminată prin două fante înguste, care urca la nivelul următor. Accesul la scară comunică și cu exteriorul, respectiv cu zona aferentă colateralei de sud a bazilicii, printr-o ușă similară (re)deschisă la restaurare. Golurile din zidul existent sunt centrate pe axul fațadei, cel de la primul etaj fiind o ambrazură îngustă și înaltă, deasupra căreia se află o fereastră biferă cu goluri în trilob și montanți cu capitele, care poartă urme de restaurare cu ciment (Fig. 11). Din cel de al cincilea și probabil ultimul nivel al acestui turn, se conservă doar partea inferioară a peretelui răsăritean, în care se întrezăresc urmele unei ferestre bifore similare cu cea de la nivelul inferior. Registrele ultimelor două etaje sunt marcate la exterior prin cornișe din piatră plasate la cota solbancurilor ferestrelor, marcând îngustarea zidurilor în elevație.

Din cele trei faze de construcție identificate prin săpăturile arheologice din 1955, doar ultimele două au o oarecare relevanță pentru istoria edificiului. O încercare de reconstituire grafică a planului bazilicii pe baza rezultatelor acestor săpături, ar conduce spre o structură trinațată, cu navele laterale extinse spre est prin două încăperi care încadrau corul și un turn excentric la vest, în fața colateralei sudice (Fig.12). Fundațiile zidurilor transversale descoperite de o parte și de alta a arcului triumfal, sugerează o dispoziție arhaică a părții răsăritene, în care sanctuarul era flancat de două încăperi anexe, o soluție practică în arhitectura bazilicilor paleocreștine și perpetuată în construcțiile bisericilor catolice până în perioada romanică¹². În Transilvania, această rezolvare a părții răsăritene apare la câteva monumente din faza de tranziție de la romanic la gotic, situate Țara Bârsei (bisericile parohiale din Hălmeag și Hărman, biserica Sf. Bartolomeu din Brașov). Profilul ogivei relevate de Rudolf Wagner este un exponent al tipului de mură cu pinten sau cioc, care a circulat din vestul Angliei până în Regatul Ungariei la monumente de arhitectură civilă și religioasă de prim rang. Perioada de răspândire a acestei mure cuprinde intervalul dintre deceniul doi și al treilea sfert al secolului al XIII-lea, cu diverse variante de profilare a torului ogivei¹³. Printre construcțiile maghiare la care apar profile din această categorie, se numără biserica abației benedictine din Jak, biserica mănăstirii premonstratense din Zsámbék, biserica parohială din Sopronhorpács, capela palatului regal din Esztergom și biserica mănăstirii dominicană din Insula Margareta, o fundație regală consacrată în 1259¹⁴ (Fig.13). În Transilvania, un profil asemănător a fost utilizat la bolta sălii capitulare din conventul dominican de la Vințu de Jos (jud. Alba).

Repere documentare

Informațiile despre biserica medievală din Rodna se sprijină pe o bază documentară relativ săracă, alcătuită din câteva mențiuni în izvoare, din relatări din perioada administrației habsburgice și din documente vizuale din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Istoria bisericii se leagă de cea a localității, care în secolul XIII era un important centru minier de exploatare a argintului, situat pe domeniul reginei și populat cu coloniști germani. Cucerită de tătari la marea invazie din 1241-42, Rodna era la vremea respectivă o așezare prosperă cu caracter rural (*villa*), lipsită de ziduri de apărare și de amenajări defensive¹⁵. În deceniile următoare, documentele atestă o administrație proprie printr-un consiliu alcătuit dintr-un jude și 12 jurați dispuși de rege¹⁶, care din 1270 era bazată pe un cod juridic ce reglementa drepturile civile și activitățile de minerit¹⁷. Consiliul avea sigiliu propriu și drepturi notariale, după cum indică actul emis la Rodna în 20 decembrie 1268 privind o tranzacție de bunuri între greavii Rotho și Henric, printre care o curte întărită, dotată cu un turn de piatră și o casă din lemn¹⁸. Pe lângă activitățile de bază legate de minerit, locuitorii aveau îndeletniciri în sfera meșteșugurilor și serviciilor, atestate prin existența unor dotări de tip han/cârciumă, abatoare, mori, măcelării, cizmării, brutării, baie publică¹⁹.

12 Koepf, Binding 1999, 143.

13 Salontai 2002-2003, 27-33; Jansen 1984, 84-87, fig.10-12.

14 Gerevich 1971, 30-32, 37 fig.10.

15 MGH 1892, 555; Popa-Lisseanu 1935, 72.

16 Müller 1985, 21.

17 Binder 1992, 145-149; Gündisch 1993, 72-131; Gündisch 1999, 66-71; Schmidt 2004, 39-44; Moldt 2009, 159-164.

18 UB I, 99-100, nr. 118; DIR XIII/II, 115, nr. 104.

19 UB, I, 204, nr. 276; DIR XIII/II, 383, nr. 422.

Existența unor elemente de viață urbană precum și a structurilor administrative specifice, justifică dobândirea statutului de *civitas* în a doua jumătate a secolului al XIII-lea²⁰.

Poziția sa geografică pe cursul inferior al Someșului Mare, pe drumul comercial ce lega nord-estul Transilvaniei de Moldova, pe de-o parte, și localizarea excentrică, la granița răsăriteană a regatului, pe de alta, au constituit deopotrivă avantaje și dezavantaje pentru evoluția socio-economică a localității miniere Rodna în evul mediu. Nu se cunosc efectele celei de a doua invazii tătare care a lovit Bistrița, Reghinul și Brașovul în 1284/85, dar în 1287 Rodna ocupa deja o poziție inferioară Bistriței, care era capitala districtului omonim²¹. Începând din secolul XIV Rodna a înregistrat un regres ireversibil care a determinat pierderea importanței sale în zonă și o situație socio-economică fragilă, marcată de decăderea exploatării miniere în perioada dinastiei angevine²².

Informațiile referitoare la viața religioasă din perioada secolelor XIII-XV sunt aproape inexistente. Cea mai veche mențiune documentară a bisericii parohiale din Rodna se află în codul redactat în jurul anului 1270 de consiliul local condus de greavul Hans, care reglementa dreptul de minerit și drepturile civile ale locuitorilor indiferent de statutul social (*für Arm und Reich*). La paragraful 15, referitor la soarta vitelor rătăcite, se spune că animalul prins trebuia anunțat de jude parohului, care la rândul său anunța comunitatea la biserică²³. Este de remarcat faptul că parohul nu figurează printre martorii consemnați în scrisoarea de adevărire privind vânzarea bunurilor greavilor Rotho și Henchmann, din 1268, la care participă, în schimb, frații franciscani și un frate dintr-un ordin cruciat, probabil ioanit. Este unica mențiune în izvoare despre prezența franciscanilor la Rodna și prima atestare a Ordinului Minorit în zonă. Nu se cunosc împrejurările fundării conventului franciscan de la Bistrița, datat în secolul XIII pe baza arhitecturii bisericii, dar ipoteza existenței unui așezământ la Rodna, poate ca primă locație sau în stadiu provizoriu, nu ar fi lipsită de temei. Izvoarele nu conțin nici o mențiune despre prezența vreunui ordin monastic la Rodna, cu toate că tradițiile locale atribuie ruinele medievale unei biserici dominicană²⁴ sau premonstrateneze. Într-adevăr, localizarea pe un important drum comercial și situația economică înfloritoare ar fi justificat instalarea ordinelor cerșetore aici în secolul XIII, lipsa acestora putând reprezenta un indiciu al instabilității economice și al insecurității datorate expunerii la invaziile din răsărit. În cele din urmă, atât franciscanii cât și dominicanii au preferat Bistrița pentru ridicarea unor așezăminte regulamentare, care au durat până la introducerea Reformei.

În anul 1440, când domeniul Rodna a fost donat de regina Elisabeta familiei Jakch de Kusal (Coșeiu), orașul și satele de pe valea Rodnei erau în mare parte pustii și depopulate²⁵. Odată cu domeniul a fost transferat și dreptul de patronaj asupra bisericii Sf. Maria, pe care-l va prelua în anul 1450 în quantum de trei părți Nicolae de Kemer (Camăr) de la George și Ladislau Jakch de Kusal (Coșeiu)²⁶. În 1475, regele Matia Corvin donează întregul district al Rodnei orașului Bistrița²⁷, lăsând târgului Rodna toate drepturile și libertățile deținute²⁸. În deceniile următoare, minele de argint din Rodna se aflau în proprietatea câtorva patricieni din Bistrița printre care Wolfgang Forster (ajuns jude în 1519), Petrus Thar, Fabianus Eiben²⁹, Andreas Beuchel, precum și a comitelui cămării din Sibiu, Johannes Lulay³⁰. Pentru revigorarea vechiului centru minier, în 1520 a fost emis un privilegiu regal, prin care Rodna primea drept de târg în fiecare duminică, sigiliu și însemne heraldice proprii, dreptul de vânzare a băuturilor alcoolice, dreptul de reconstrucție a vechilor mine și de deschidere a altora noi pentru orice cetățean liber³¹.

20 "in civitate Rodna", UB I, 204, nr. 276; DIR XIII/II, 383, nr. 422.

21 UB I, 157 nr. 222; Gündisch 1993, 128.

22 Mittelstrass 1961, 64; Gündisch 1993, 129; Hegyi 2006, 54; Niedermaier 2004, 42.

23 Schmidt 2004, 42; Gündisch 1999, 69; Binder 1992, 146.

24 Wagner 1924, 21.

25 Hegyi 2006, 54.

26 Entz 1968, 158.

27 Marienburg 1813, 387-389; UB VII, nr. 4064; Csallner 1941, 26-27; Wollmann, Slotta 2004, 60.

28 Berger 1893, 48.

29 Wittstock 1860, 38-69.

30 Csallner 1941, 32.

31 Csallner 1941, 67 și doc. 25 în anexa p. 99-100.

La începutul secolului al XVI-lea documentele consemnează o donație testamentară din partea Ursulei, văduva cetățeanului bistrițean Hans Köhler, reprezentând 50 de florini pentru construcția unei capele în Rodna³². Ultima știre legată de biserică înainte de Reformă datează din anul 1516, când este atestat Symon, parohul din Rodna³³.

Evenimentele care au marcat mijlocul secolului al XVI-lea, culminând cu introducerea Reformei la Bistrița, s-au răsfrânt și asupra vieții religioase de la Rodna. În 1580, aici sunt semnați un predicator, Nikolaus Galaczi *verbi divini minister* și un paroh, Michael Wagner, care era plătit de judele local³⁴. La sfârșitul secolului al XVI-lea apar neînțelegeri între paroh și localnicii care "și-au pierdut credința în Dumnezeu"³⁵. În perioada următoare exploatarea minieră de la Rodna înregistrează un nou regres, reflectat de rapoartele inspectorilor trimiși de Francisc Rákóczi în 1638 pentru evaluarea minelor, pe care le consideră nerentabile³⁶. O imagine despre situația de la sfârșitul secolului al XVII-lea ne oferă raportul comisarilor imperiali din anul 1695, care indică existența unor case dotate cu mari pivnițe, în stare de ruină, și a altor 140 de case încă neruinat precum și a zidurilor (din jurul) bisericii, care fusese pe jumătate acoperită cu șindrilă de locuitori și în care se mai păstrau vechile strane³⁷. În perioada anterioară dominației habsburgice, biserica din Rodna era înregistrată ca filie în cadrul capitolului Bistrița, alături de cele din satele Domnești (Bilak) și Cepari (Tschippendorf, Csepan)³⁸.

După instituirea administrației austriece asupra minelor de la Rodna, mult timp nu au existat reglementări privind viața spirituală a populației. În 1754 districtul Rodnei a devenit zonă militarizată cu regimente de graniță, iar în 1766 este consemnată mutarea temporară a locuitorilor sași și unguri împreună cu parohul protestant, Lukas Wester, la Neudorf³⁹ (Oberneudorf, Satu Nou, la 12 km est de Bistrița). La 26 iunie 1767, Franz von Gerstoff recomanda oficiului minier din Rodna să ia în considerare permisiunea cedării bisericii protestante ruinate ("das geweste protestantische Betthaus") comunității catolice pentru militarii de graniță de la administrația minelor. Biserica era descrisă drept o modestă casă de rugăciuni din zidărie ("kleine gemauerte Betthaus") care "nu era altceva decât sanctuarul vechii biserici catolice ruinate", iar catolicii doreau să o poată folosi și ei, chiar dacă "aceasta abia putea cuprinde 20 de persoane" ("dieses kaum 20 Personen fassen konnte"). Din această perioadă datează clopotnița din lemn aflată azi în curtea bisericii⁴⁰. În 1769 s-a aprobat întreținerea unui preot catolic și a unui dascăl, slujbele fiind ținute într-o veche capelă din lemn ("die alte in schlechten Stand bestellte Haus Capelle")⁴¹, până în 1823, când a fost terminată construcția bisericii catolice. Starea vechii biserici este reflectată în solicitarea înaintată autorităților în anul 1817 de comunitatea protestantă din Rodna, alcătuită din 34 de sași lutherani și 39 de unguri reformați, pentru sprijin în reconstrucția bisericii parohiale și a școlii "care de la militarizarea Văii Rodnei stau pustii"⁴².

Situația vestigiilor bisericii parohiale în secolul XIX este înfățișată într-o serie de documente vizuale, printre care o schiță de plan, redată în raportul geologului Franz Pošepný din 1863, care conține și o descriere a ansamblului⁴³. Planul prezintă o încercare de reconstituire a bazilicii în viziunea autorului, bazată pe corelarea structurilor păstrate cu urme din fundațiile zidurilor și din elevația stâlpilor navei⁴⁴ (Fig. 14). Pošepný presupunea că la actuala biserică s-au preluat o parte din structurile corului și navei centrale aparținând unei bazilici construite după marea invazie tătară în stil gotic timpuriu; încadrarea stilistică era argumentată pe baza unor rozete, ancadrame de ferestre (de la turn ?) și a capitulelor "stâlpilor centrali acum înzidiți". Se mai

32 Csallner 1941, 68.

33 Entz 1968, 158.

34 Berger 1995, 316 nr. 4728, 331 nr. 4783, 341 nr. 4817.

35 Berger 1995, 390 nr. 4994.

36 Csallner 1941, 56.

37 Slotta, Wollmann, Dordea 1999 (II), 524.

38 Csallner 1941, 61.

39 Csallner 1941, 86.

40 Csallner 1941, 137.

41 Wollmann, Slotta 2004, 82.

42 Csallner 1941, 105.

43 Slotta, Wollmann, Dordea 2004, VII, Gutachten, 252-254.

44 Slotta, Wollmann, Dordea 2004, VII, Gutachten, 253.

spune că materialul de construcție este piatra din carierele locale, respectiv trahitul la zidărie și gresia de tuf la elementele sculptate, ambele din categoria rocilor vulcanice.

Imaginile redată în gravuri și ilustrate vechi arată că până spre mijlocul secolului al XIX-lea se mai păstrau elevația navei împreună cu fațada de vest și cu turnul în stadiu de ruină⁴⁵ (Fig.15). Biserica apare ca o sală lipsită de acoperiș, care ocupa nava centrală a bazilicii de secol XIII, având fațada principală terminată cu pinion străpuns de un oculus și o intrare la vest printr-un portal în arc frânt; la exterior, pe latura de nord, se păstrau fragmente din zidurile unei încăperi aflate lângă cor, care probabil jucase rol de sacristie. Atât aspectul navei cât și poziția acesteia față de turn arată că era vorba de o construcție refăcută, care la rândul ei se afla în pragul ruinei.

Faze constructive

Edificiul din secolul XIX corespunde fazei de reconstrucție reperate la săpăturile din 1955 prin fundațiile descoperite în casetele B, C și D, aferente laturilor de nord și sud ale navei. Fundația în T ar fi un indiciu pentru existența unui șir de stâlpi la nord, care ulterior au fost zidiți și s-au practicat ferestre, dar în lipsa altor dovezi rămâne doar o ipoteză. Cert este că în ultimul stadiu nava arăta ca o sală ceva mai lată și mai scundă decât nava centrală a bazilicii; la reconstrucția navei s-au realizat fundații noi pentru zidurile longitudinale, respectiv la nord pe locul arcadei spre colaterala nordică, iar la sud pe un traseu glisat spre sud, rezultând o navă dezaxată față de cor (Fig.16). La refacerea părții răsăritene s-au folosit fundațiile vechilor ziduri, printre care cele ale încăperii de pe latura de nord a corului, care a fost probabil transformată în sacristie; nu se știe dacă încăperea de sud a fost și ea reconstruită, sau nu. Este posibil ca la fațada de vest să fi fost preluată partea inferioară a navei centrale bazilicale, deși portalul în arc frânt redat în gravuri arată mai curând ca un portal secundar, care pare realizat cu spolia provenite de la bazilică. În lipsa altor indicii, pentru datarea acestei faze s-ar putea specula secolul XV sau începutul secolului al XVI-lea, când activitatea minieră a cunoscut o revigorare, iar localității i-au fost conferite unele privilegii.

Una din problemele lăsate nelămurite de cercetarea arheologică din 1955 este încadrarea ruinelor în succesiunea fazelor de construcție. Aparent, faza de refacere a bisericii medievale de la Rodna nu a vizat și turnul, care este redat în toate planurile ca un volum alipit navei. Postura singulară și dezaxată a turnului poate genera diverse ipoteze, respectiv aceea a unui turn unic de biserică, ca parte dintr-o pereche de turnuri încadrând un nartex la vest⁴⁶, sau aceea a unui donjon extins într-o altă fază cu o biserică⁴⁷.

Tipologia locuințelor nobiliare medievale din Transilvania situate în intravilan constituie o temă puțin studiată, exemplele cunoscute fiind în general abordate în contextul mai larg al cercetării arhitecturii de apărare⁴⁸. Cazul special al turnurilor locuință din mediul urban a fost tratat de Hermann Fabini pentru Sibiu, dar edificiile sunt târzii, din a doua jumătate a secolului al XV-lea⁴⁹. Cele mai timpurii exemple de reședințe nobiliare în interiorul localităților datează din secolul XIII și cuprind turnurile greavilor din Călnic și Gârbova⁵⁰. Despre prima reședință a greavilor din Rodna, se știe că în anul 1268 ea era compusă dintr-un turn de piatră cu o casă de lemn alături și "o curte întărită de jur împrejur" cu domeniu (*turris lapidea et domus lignea apud turrim et curiam circummunitam cum fundo*)⁵¹. Mai târziu, în 1296, locuința greavului Nicolae se afla într-un palat situat "în orașul Rodna" (*in civitate Rodna...supra dicti palatii quo ipse comes Nycolaus moratur*)⁵² și care se presupune că provenea din transformarea reședinței cu turn, atestate în 1268.

Asocierea turnurilor medievale nobiliare cu edificii ecleziastice a îmbrăcat forme și evoluții diverse, de la capele particulare în construcții independente ori amenajate în turnurile locuință sau în ansambluri rezidențiale (palate) până la încorporarea unor spații locuibile în edificiile religioase. În Europa apuseană și

45 Adresez și pe această cale mulțumirile mele domnului dr. Corneliu Gaiu pentru sprijinul acordat pe parcursul cercetării.

46 Wagner 1924, 22; Vătășianu et alii 1957, 213.

47 Gündisch 1993, 47 și p. 123 nota 6.

48 Rusu 2005; Geró 1955; Popa 1972, 54-66.

49 Fabini 1975, 27-45.

50 Popa 1972, 60.

51 UB I, 99-100, nr. 118.

52 UB I, 204, nr. 276.

centrală acest fenomen a fost materializat, printre altele, prin masive turnuri adăugate bisericilor abațiale sau catedrale, care îndeplineau și funcțiuni de locuit pentru o elită laică sau religioasă⁵³. Există și cazuri în care turnuri nobiliare au fost la un moment dat integrate în construcții sau ansambluri ecleziastice din epoci diferite, ilustrate de regulă printr-o biserică gotică și un turn romanic (Vișcri, Gârbova, Moșna? Ruja⁵⁴?). Nu la toate edificiile însă, folosința inițială a turnului ca donjon a putut fi dovedită și nici funcțiunea acestuia în cadrul edificiului ecleziastic nu a fost pe deplin lămurită. Aspectul acestor turnuri diferă însă de cel al turnului de la Rodna prin masa continuă a zidurilor, prevăzute cu foarte puține deschideri. Valențele funcționale multiple ale turnurilor medievale, fie că sunt funcțiuni integrate și contemporane fie rezultate din reconversii ulterioare, fac adesea dificilă încadrarea într-un program de arhitectură clar definit. Mai apare și criteriul perioadei istorice, contextului socio-economic, amplasamentului în intravilan sau extravilan, în ansamblu urban fortificat sau nu etc.

Turnul de la Rodna conține elemente care l-ar califica drept mai mult decât un simplu turn de biserică, cum ar fi nivelul inferior izolat de restul construcției și masivitatea zidurilor. Subsolul boltit cilindric nu este specific clopotnițelor, îl găsim în schimb la turnurile nobiliare, unde poate fi complet orb și accesibil din interior (Câlnic) sau poate avea o intrare proprie din exterior fără comunicare cu nivelurile superioare⁵⁵. În cazul turnurilor nobiliare, intrarea în locuință era asigurată pe la etaj, printr-o scară mobilă cu podest rabatabil. La Rodna, accesul în turn se făcea pe la nivelul al doilea, prin încăperea cu boltă în cruce, care avea comunicare cu nava printr-o ușă plasată lângă scară. Nu se știe dacă nivelurile superioare mai aveau vreo intrare din exterior. În zidul turnului nu se văd urme de divizare pe verticală cu excepția primelor două niveluri inferioare boltite, dar se pare că peste nivelul al treilea a existat un planșeu pe grinzi din lemn ale cărui urme au dispărut între timp. Divizarea pe verticală ar fi unul din elementele determinante în deosebirea turnurilor locuință și de apărare, de turnurile clopotniță, care sunt de regulă lipsite de planșee la nivelurile superioare⁵⁶.

Construcția turnului de la Rodna ar putea fi apreciată prin deceniul șase al secolului al XIII-lea, cam în aceeași perioadă cu bazilica⁵⁷. Elementul principal pentru datare este fereastra biferă de la etajul al doilea, un exponent al romanicului târziu ilustrat prin arcul de descărcare semicircular încadrând golurile geminate cu trilobi decupați în piatră și susținuți de montanți cu capiteliuri. Un alt detaliu care se cuvine menționat este nișa în arc frânt de pe peretele răsăritean al încăperii boltite în cruce, care ar putea fi o nișă de altar, existând posibilitatea ca această încăpere să fi servit drept capelă privată sau oratoriu. Funcțiunea nu ar fi străină unui turn locuință dar nici unui turn de biserică⁵⁸. Nu se știe dacă această încăpere avea comunicare cu o presupusă tribună de vest a bazilicii, a cărei existență este invocată de autorii cercetărilor din 1955⁵⁹.

Având în vedere că bazilica și turnului aparțin din punct de vedere stilistic aceleleași perioade, opinia lui Rudolf Wagner privind încadrarea edificiului în categoria bisericilor prevăzute cu funcții defensive nu pare lipsită de temelie⁶⁰. O serie de biserici romanice din zona Crișanei au avut turnuri masive cu o potențială componentă defensivă, cum ar fi cele de la Tămașda, Uilacul Șimleului și Sănnicolaul de Beiuș. Turnul bisericii reformate din Uilacul Șimleului are la parter o încăpere boltită cu acces lateral din exterior, care, potrivit unei tradiții locale, fusese folosită ca temniță⁶¹. Tămașda (Pons Thomae, Tamáshida) a fost un important târg săsesc situat pe malul Crișului Negru, devastat la marea invazie din 1241/42⁶²; din ruina bazilicii situate la marginea de sud a satului, mai dăinuie doar turnul romanic masiv, cu cinci etaje.

53 Mrusek 1973, 157.

54 Țiplic et alii 2004, 189-190.

55 Mrusek 1973, 37.

56 Mrusek 1973, 149.

57 Entz 1963, 34; Vătășianu et alii 1957, 214.

58 Rusu 2004, 99-125; Grasser 2004, 296-297; Marosi 2008, 207-209.

59 Se face referire la încăperea din turn ca parte a tribunei de vest, Vătășianu et alii 1957, 213.

60 "În orice caz, a fost o biserică de apărare, construită pentru ocrotirea și refugiul creștinilor din acest ținut împresurat și locuit de păgâni", Wagner 1924, 21.

61 Avram 1969, 27-30. Prima mențiune documentară a bisericii datează din anul 1257, Entz 1968, 160.

62 Avram 1969, 21-22; Vătășianu 1959, 35-36.

Vestigiile păstrate corelate cu rezultatele cercetărilor arheologice și cu informațiile din sursele documentare relevă mai multe faze de construcție, dintre care cea mai importantă este cea a unei bazilici de secol XIII cu un turn excentric pe fațada de vest. Profilul ogivei și mulurile arhivoltei portalului actual indică o legătură a meșterilor constructori cu atelierele care au lucrat pe la mijlocul secolului al XIII-lea la Buda, pe șantierul regal al mănăstirii călugărițelor dominicane. Cauzele distrugerii bazilicii nu se cunosc, ele ar putea fi speculate pe seama invaziei tătare din 1284/85 sau a decăderii economice a localității în secolul XIV, cert este că a urmat o reconstrucție sub forma unei biserici cu o navă mai scundă, lipită de turn și dezaxată față de cor. Dovezile privind relația turnului cu bazilica sunt deocamdată neclare. Zidurile construite la baza turnului cu ocazia restaurărilor prezintă două structuri distincte, în timp ce urma de pe turn a zidului navei centrale ar indica o legătură organică între cele două structuri. Nici planul săpăturilor din 1955 nu aduce mai multă lumină în clarificarea frontului vestic al bazilicii, fiind probabil considerat soluționat de ruinele existente.

Situația actuală a ruinei de la Rodna reflectă în bună măsură intervențiile restaurărilor moderne, prin care s-a recurs la reconstrucția parțială a unor ziduri despre care nu avem certitudinea că aparțin fazei de secol XIII. Relația constructivă dintre turn și nava bazilicii este dificil de clarificat doar pe baza elevațiilor existente. Zidurile refăcute de la baza turnului au generat o situație marcată de ambiguitate în relația acestuia cu biserica, datorită faptului că au fost tratate ca aparținând aceluiași edificiu de secol XIII. În realitate, doar turnul aparține acestei faze, în vreme ce zidul cu portalul în arc frânt datează din etapa de refacere a bisericii, care, aparent, nu a mai fost legată structural de turn. Nu se știe care era starea turnului la acea dată, dar se pare că odată cu refacerea navei a fost obturat accesul în încăperea de lângă scară, prin urmare este posibil ca el să fi fost abandonat în stare de ruină.

Ruina de la Rodna reprezintă un monument inedit în peisajul arhitecturii medievale transilvănene. Ea păstrează mărturiile unui edificiu ecleziastic care a fost supus reconstrucției și transformărilor până în epoca modernă. Cercetarea sa presupune o problemă complexă, care ar necesita o abordare integrată a istoriei edificiului, corelată cu evoluția arhitectural-urbanistică în contextul specific al localităților miniere din evul mediu.

The Medieval Ruins at Rodna (Abstract)

Within the building complex of the greek-catholic church at Rodna (Bistrita-Nasaud County) lay the remains of the medieval parish church, consisting of a ruined tower and a fragment of the nave's western wall. The ruins underwent some conservation works in the early 20th century and were object of an archaeological survey in 1955, which revealed three periods of construction. The main phase was identified as belonging to a 13th century basilica with the choir joined by two chambers, followed by a reconstruction materialized in a lesser nave. Unfortunately, the archaeological investigation did not consider the constructive relation between the eccentric tower and the basilica, in order to determine whether they belonged to the same phase, or not. Judging from the representations rendered by visual documents dating back to 19th century, one can assume that the present ruins display two building phases, e.g. the 13th century structures featured by the tower, and the reconstruction embodied by the church's western wall. The rib fragment rendered by architect Rudolf Wagner in his 1923 record, shows a similar profile with those of the dominican nunnery founded by the Hungarian royal family on Margaret Island and consecrated in 1259. It is to presume a close bond between the two workshops, view that Rodna was a royal mining town during the Middle Ages and most likely the queen was patron of the parish church until 1440, when the domain of Rodna was donated to the Jakcs of Kusal family.

Bibliografie

- Avram 1969 Alexandru Avram, *Arhitectura romanică din Crișana*, Oradea, 1969.
- Berger 1893 Albert Berger, *Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archive von 1203 bis 1490, Program des evangelischen Obergymnasiums A.B. zu Bistritz*, 1893.
- Berger 1995 Albert Berger, *Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen*, III, Köln Weimar Wien, 1995.
- Binder 1992 Paul Binder, Orașul Rodna în secolul al XIII-lea, în: *Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca*, XXXI, 1992, 145-149.
- Csallner 1941 Emil Csallner, *Denkwürdigkeiten aus dem Nösnergau*, Bistritz, 1941.
- Csányi, Lux 1943 Csányi Károly, Lux Géza, Árpádkori templom romjai Óradnán. Ruine einer Kirche aus der Arpadenzeit Oradna (Siebenbürgen), în: *Technika*, 1943, nr. 2. 91-93.
- DIR *Documente privind Istoria României*, v. XIII, C. Transilvania, vol.II, București, 1952.
- Entz 1963 G. Entz, Le chantier cistercien de Kerc, în: *Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae*, IX/1-2, 1963, 3-38.
- Entz 1968 G. Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 11.-13. Jahrhundert, II, în: *Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae*, XIV/3-4, 1968, 127-176.
- Fabini 1975 Hermann Fabini, Patriziertürme des späten Mittelalters in Hermannstadt, în: *Siebenbürgen als Beispiel europäischen Kulturaustausches*, Köln Wien, 1975, 27-45.
- Gerevich 1971 László Gerevich, *The Art of Buda and Pest in the Middle Ages*, Budapest, 1971.
- Gerő 1955 Gerő László, *Magyarországi Váépítészet*, Budapest, 1955.
- Grasser 2004 Stephan Grasser, *Die Kathedralen von Lausanne und Genf und ihre Nachfolge. Früh- und hochgotische Architektur in den Westschweiz (1170-1350)*, Berlin, 2004.
- Gündisch 1993 Konrad Gündisch, *Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter*, Köln, 1993.
- Gündisch 1999 Konrad Gündisch, Rodenau im 13. Jahrhundert und das Rodenauer Bergrecht, în: Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea (Hrsg.), *Silber und Salz in Siebenbürgen*, I, Bochum, 1999, 66-71.
- Hegyí 2004 Hegyí Géza, Radna és a Radna-völgy a középkorban (1241-1469/1475), în: *Erdélyi Múzeum*, 68/3-4, 2006, 33-54.
- Jansen 1984 Virginia Jansen, Architectural remains of King John's Abbey Beaulieu (Hampshire), în: *Studies in Cistercian Art and Architecture*, vol.II, Kalamazoo, 1984, 76-113.
- Koepf, Binding 1999 Hans Koepf, Günther Binding, *Bildwörterbuch der Architektur*, Ed. III, Stuttgart, 1999.
- Marienburg 1813 Lucas Joseph Marienburg, *Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen*, (II), Hermannstadt, 1813 (reprint Ernst Wagner (Hrsg.), seria *Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens*, 12, Köln Wien, 1987).
- Marosi 2008 Ernő Marosi, Pfarrkirchen im mittelalterlichen Ungarn im Spannungsfeld der beherrschenden Kräfte der Gesellschaft und Zunehmender Bildungsansprüche, în: Nathalie Kruppa (Hrsg.), *Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich*, Göttingen, 2008, 201-222.
- MGH 1892 Rogerii Miseribile Carmen Super Destructione Regni Hungariae Per Tartaros Facta, *Monumenta Germaniae Historica*, XXIX, Hanovra, 1892.
- Mittelstrass 1961 Otto Mittelstrass, *Beiträge zur Siedlungsgeschichte Siebenbürgens im Mittelalter*, München, 1961.
- Moldt 2009 Dirk Moldt, *Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen: Korporationsrechte-Sachsenspiegelrecht-Bergrecht*, seria *Studia Transylvanica*, Köln Weimar Wien, 2009.
- Mrusek 1973 Hans-Joachim Mrusek, *Gestalt und Entwicklung der feudalen Eigenbefestigung im Mittelalter*, Berlin, 1973.
- Müller 1985 Georg Eduard Müller, *Stühle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbürgisch-Deutschen Nationsuniversität 1141-1876*, Köln Wien, 1985.
- Niedermaier 2004 Paul Niedermaier, *Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1348-1541)*, Köln Weimar Wien, 2004.
- Popa 1972 Radu Popa, Cetățile din Țara Hațegului, în: *Buletinul Monumentelor Istorice*, XLI/3, 1972, 54-66.
- Popa-Lisseanu 1935 George Popa-Lisseanu, "Carmen miserabile". Cântecul de jale al lui Rogerius, în: *Izvoarele istoriei românilor*, V-VI, București 1935, 59-91.

- Rusu 2004 Adrian Andrei Rusu, *Capele și cetăți din Transilvania și vecinătățile ei în secolele XIII-XIV*, în: *Arhitectura religioasă medievală din Transilvania*, III, Satu Mare, 2004, 99-125.
- Rusu 2005 Adrian Andrei Rusu, *Castelarea Carpatică*, Cluj-Napoca, 2005.
- Salontai 2002-2003 Mihaela Sanda Salontai, Profile de ogive cu pînteni în arhitectura Europei central-răsăritene din secolul al XIII-lea, în: *Ars Transsylvanicae*, XII-XIII/2002-2003, 27-33.
- Schmidt 2004 Reinhard Schmidt, Das Bergrecht von Rodenau, în: Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea (Hrsg.), *Silber und Salz in Siebenbürgen*, VII, Bochum, 2004, 39-44.
- Slotta, Wollmann, Dordea 1999 (I) Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea, *Silber und Salz in Siebenbürgen. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum vom 27. August bis zum 31. Dezember 2000*. Bd. I, Bochum, 1999.
- Slotta, Wollmann, Dordea 1999 (II) Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea, *Silber und Salz in Siebenbürgen*, Bd. II (Quellen aus dem Montan-Thesaurariats-Archiv von Cluj-Napoca/Klausenburg), Bochum, 1999.
- Treiber 1971 Gustav Treiber, *Mittelalterliche Kirchen in Siebenbürgen. Beiträge zur Baugeschichte aufgrund der Raumverhältnisse*, München, 1971, 25 - 26.
- Țiplic et alii 2004 Maria-Emilia Crângaci-Țiplic, Zeno-Karl Pinter, Ioan-Marian Țiplic, Biserica evanghelică din Ruja. Studiu istoric și arheologic, în: *Arhitectura religioasă medievală din Transilvania*, III, Satu-Mare, 2004, 183-192.
- UB Franz Zimmermann, Carl Werner, *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, Bd. I, Hermannstadt, 1892; Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad Gündisch, Gernot Nussbächer, Bd. VII, București, 1991.
- Vătășianu et alii 1957 Virgil Vătășianu, Dumitru Protase, Mircea Rusu, Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955, în: *Materiale și cercetări arheologice*, IV, 1957. 211-218.
- Vătășianu 1959 Virgil Vătășianu, *Istoria artei feudale în țările române*, București, 1959, 116-117.
- Wagner 1924 Rudolf Wagner, Ruinele bisericii din Rodna-Veche, în: *Comisiunea Monumentelor Istorice. Secțiunea din Transilvania și Ținuturile Mărginașe*, Cluj, 1924. 19-22.
- Wittstock 1860 Heinrich Wittstock, Nösner Zustände unter Wladislaus II. und Ludwig II. 1490-1526, în: *Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde*, NF, IV/3, 1860, 1-102.
- Wollmann, Slotta 2004 Volker Wollmann, Rainer Slotta, Der Bergort Rodenau und seine Denkmäler, în: Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea (Hrsg.), *Silber und Salz in Siebenbürgen*, Bd. VII (Rodenau's Silber - Bistritz' Glanz. Zur Geschichte und Entwicklung eines Bergorts in den Karpaten), Bochum, 2004, 45-142.




Fig. 1. Ansamblul bisericii greco-catolice cu ruinele




Fig. 2. Releveu Rudolf Wagner, 1923 (Arhiva CMI, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, inv. nr. C3 4933)




Fig. 3. Planul săpăturilor arheologice din 1955 (după Vătășianu et alii 1957)




Fig. 4. Vestigii de plastică arhitectonică conservate in situ: fragment de coloană angajată cu capitel, zidit în peretele sudic al bisericii, și arcul portalului gotic




Fig. 5. Elemente refolosite ca material de construcție la zidurile actualei biserici



Fig. 6 Biserica greco-catolică, latura de nord, fragment de colonetă angajată lângă contrafortul median



Fig. 7. Biserica greco-catolică, ancadrament zidit în peretele nordic al altarului




Fig. 8. Ruina turnului, fațada de est




Fig. 9. Ruina turnului, nivelul inferior, plan și vedere interioară



Fig.10. Ruina turnului, încăperea cu boltă în cruce



Fig.11. Ruina turnului, fereastra biforă




Fig.12. Reconstituirea bazilicii de secol XIII, schiță de plan pe baza descoperirilor arheologice din 1955.




Fig.13. Profile de ogive: a) Rodna (după Wagner, 1923), b) biserica dominicană din Insula Margareta, Budapesta (după L. Gerevich)




Fig.14. Schița de plan a bazilicii de Franz Pošepný, 1863 (după Slotta, Wollmann, Dordea 2004, p. 253)



Fig.15. Ansamblul bisericii parohiale în prima jumătate a sec. XIX, carte poștală (Muzeul Județean Bistrița-Năsăud)




Fig.16. Faza de reconstrucție a bisericii medievale, schiță ipotetică de plan după planul săpăturilor arheologice din 1955.

